

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN					
					
20 Okt 2022 12.01.19 #NO RUAS 43 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		20 Okt 2022 12.03.47 #NO RUAS 43 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 43	NAMA RUAS KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN					
					
20 Okt 2022 12.04.52 #NO RUAS 43 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		20 Okt 2022 12.05.44 #NO RUAS 43 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 43	NAMA RUAS KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN														
														
LOKASI : STA 0+400	LOKASI : STA 0+500													
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat													
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M													
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 25%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	43	KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN		GERA & NANDA	3				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
43	KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN		GERA & NANDA	3										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN														
														
LOKASI : STA 0+600	LOKASI : STA 0+700													
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN : Rusak berat													
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M													
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 25%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	43	KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN		GERA & NANDA	4				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
43	KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN		GERA & NANDA	4										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN					
					
20 Okt 2022 12.10.04 -7°31'41"S 109°16'36"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 43 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
20 Okt 2022 12.10.51 -7°31'41"S 109°16'36"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 43 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 43	NAMA RUAS KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN					
					
20 Okt 2022 12.11.35 -7°31'43"S 109°16'32"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 43 #STA 0+950 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas					
LOKASI :	STA	0+950	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	
NO. RUAS 43	NAMA RUAS KEDUNGGEDE - PASINGGANGAN		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6