

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL LETJEND SUPRAPTO



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 433	NAMA RUAS JL LETJEND SUPRAPTO	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 1
-----------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL LETJEND SUPRAPTO



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 433	NAMA RUAS JL LETJEND SUPRAPTO	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY TEGUH & EKO	HALAMAN 2
-----------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL LETJEND SUPRAPTO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+470**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
433	JL LETJEND SUPRAPTO		TEGUH & EKO	3