

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Jl. Jend Suprpto II**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|------------------------|----------------|---------|
| 439      | Jl. Jend Suprpto II |                        | YANU & INDRA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Jl. Jend Suprpto II**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+270**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|------------------------|----------------|---------|
| 439      | Jl. Jend Suprpto II |                        | YANU & INDRA   | 2       |