

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - PASINGGANGAN					
 20 Okt 2022 11:44:10 #NO RUAS 44 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 20 Okt 2022 11:45:07 #NO RUAS 44 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 44	NAMA RUAS PEKUNDEN - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - PASINGGANGAN					
 20 Okt 2022 11:45:52 -7°31'16"S 109°16'41"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 44 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 20 Okt 2022 11:47:34 -7°31'20"S 109°16'41"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 44 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 44	NAMA RUAS PEKUNDEN - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - PASINGGANGAN					
 20 Okt 2022 11:43:43 -7°31'20"S 109°16'41"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 44 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 20 Okt 2022 11:49:33 -7°31'28"S 109°16'39"E Banyumas, Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 44 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 44	NAMA RUAS PEKUNDEN - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - PASINGGANGAN					
 20 Okt 2022 11:52:18 -7°31'28"S 109°16'39"E Banyumas, Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 44 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 20 Okt 2022 11:52:59 -7°31'36"S 109°16'35"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 44 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 44	NAMA RUAS PEKUNDEN - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNDEn - PASINGGANGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Aspal	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	PEKUNDE - PASINGGANGAN		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNDEN - PASINGGANGAN



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	PEKUNDE - PASINGGANGAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	GERA & NANDA	6