

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Perpustakaan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
445	Jl. Perpustakaan		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Perpustakaan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
445	Jl. Perpustakaan		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Perpustakaan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
445	Jl. Perpustakaan		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Perpustakaan



LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
445	Jl. Perpustakaan		YANU & INDRA	4