

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kenanga



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
449	Jl. Kenanga		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kenanga



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
449	Jl. Kenanga		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Kenanga



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.2 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+420**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
449	Jl. Kenanga		YANU & INDRA	3