

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreg**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreg |                        | YANU & INDRA   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

**RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreg**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreg |                        | YANU & INDRA   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreng



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreng |                        | YANU & INDRA   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreng



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreng |                        | YANU & INDRA   | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreg



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreg |                        | YANU & INDRA   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreg



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreg |                        | YANU & INDRA   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Dr. Gumbreng



LOKASI :               **STA**               **1+200**

KONDISI PERKERASAN :       SEDANG

LEBAR PERKERASAN :       5.6               M

CATATAN :       ASPAL

LOKASI :               **STA**

KONDISI PERKERASAN :       

LEBAR PERKERASAN :       M

CATATAN :       

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------|------------------------|----------------|---------|
| 452      | Jl. Dr. Gumbreng |                        | YANU & INDRA   | 7       |