

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN


LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Raden Patah



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
453	Jl. Raden Patah		YANU & INDRA	9