

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**
LEBAR PERKERASAN : **5.5 M**
CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**
LEBAR PERKERASAN : **5.5 M**
CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**
LEBAR PERKERASAN : **5.5 M**
CATATAN : **ASPAL**




LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**
LEBAR PERKERASAN : **5.5 M**
CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Sunan Bonang



LOKASI : STA 2+530

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Jl. Sunan Bonang		YANU & INDRA	14