

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL ADIYAKSA I



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
455	JL ADIYAKSA I		TEGUH & EKO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL ADIYAKSA I



LOKASI : **STA 0+150**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
455	JL ADIYAKSA I		TEGUH & EKO	2