

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Jatisari



LOKASI : **STA** **1+110**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
463	Jl. Jatisari		YANU & INDRA	7