

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Ringin Tirto



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
464	Jl. Ringin Tirto		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Ringin Tirto



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
464	Jl. Ringin Tirto		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Ringin Tirto



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
464	Jl. Ringin Tirto		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Ringin Tirto



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
464	Jl. Ringin Tirto		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Ringin Tirto



LOKASI : **STA** **0+740**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
464	Jl. Ringin Tirto		YANU & INDRA	5