

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
467	JL. GUNUNG SLAMET		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
467	JL. GUNUNG SLAMET		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET



LOKASI : **STA** **0+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
467	JL. GUNUNG SLAMET		KRESNA & BAYU	3