

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN					
					
20 Okt 2022 09:20:16 -7°30'6"S 109°14'40"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 47 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		20 Okt 2022 09:21:14 -7°30'6"S 109°14'40"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 47 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 47	NAMA RUAS PAPRINGAN - BINANGUN	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN					
					
20 Okt 2022 09:22:09 -7°30'6"S 109°14'40"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 47 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		20 Okt 2022 09:27:44 -7°30'6"S 109°14'40"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 47 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 47	NAMA RUAS PAPRINGAN - BINANGUN	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN														
														
LOKASI : STA 0+400														
KONDISI PERKERASAN : Baik														
LEBAR PERKERASAN : 3 M														
CATATAN : Aspal														
LOKASI : STA 0+500														
KONDISI PERKERASAN : Sedang														
LEBAR PERKERASAN : 3 M														
CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 15%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">PAPRINGAN - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	3				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	3										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN														
														
LOKASI : STA 0+600														
KONDISI PERKERASAN : Baik														
LEBAR PERKERASAN : 3 M														
CATATAN : Beton														
LOKASI : STA 0+700														
KONDISI PERKERASAN : Rusak berat														
LEBAR PERKERASAN : 3 M														
CATATAN : Tanah														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 15%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">PAPRINGAN - BINANGUN</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	4				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	4										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN				
				
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Tanah	CATATAN	:
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN				
				
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Tanah	CATATAN	:
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN				
				
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Tanah	CATATAN	:
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PAPRINGAN - BINANGUN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
47	PAPRINGAN - BINANGUN		GERA & NANDA	10