

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin




LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG


LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG


LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Prof. H. Bunyamin



LOKASI : STA 2+570

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
481	Jl. Prof. H. Bunyamin		YANU & INDRA	14