

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL, KALIBACIN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL, KALIBACIN		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL, KALIBACIN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL, KALIBACIN		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL, KALIBACIN



7 Okt 2022 10.45.35
-7°31'22"S 109°11'49"E
Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 53173
Indonesia
#NO RUAS 486 #0+400
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2022 10.46.24
-7°31'23"S 109°11'52"E
Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 53173
Indonesia
#NO RUAS 486 #0+500
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL, KALIBACIN		KRESNA & NANDO	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL, KALIBACIN



7 Okt 2022 10.47.26
-7°31'25"S 109°11'54"E
Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 53173
Indonesia
#NO RUAS 486 #0+600
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2022 10.48.17
-7°31'27"S 109°11'56"E
Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas 52193
Indonesia
#NO RUAS 486 #0+700
#SDI #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL, KALIBACIN		KRESNA & NANDO	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : JL, KALIBACIN



LOKASI : **STA 0+760**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
486	JL, KALIBACIN		KRESNA & NANDO	5