

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
 20 Okt 2022 12.16.49 #NO RUAS 49 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 20 Okt 2022 12.17.55 #NO RUAS 49 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI : STA	0+000		LOKASI : STA	0+100	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 49	NAMA RUAS PEKUNDEN - KEDUNGGEDE	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
 20 Okt 2022 12.18.38 -7°31'41"S 109°16'36"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 20 Okt 2022 12.19.18 -7°31'41"S 109°16'36"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI : STA	0+200		LOKASI : STA	0+300	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 49	NAMA RUAS PEKUNDEN - KEDUNGGEDE	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
 20 Okt 2022 12.20.02 -7°31'41"S 109°16'36"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 20 Okt 2022 12.20.54 -7°31'41"S 109°16'36"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 49	NAMA RUAS PEKUNDEN - KEDUNGGEDE	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
 20 Okt 2022 12.22.40 -7°31'47"S 109°16'55"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		 20 Okt 2022 12.23.33 -7°31'45"S 109°16'54"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 49	NAMA RUAS PEKUNDEN - KEDUNGGEDE	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
					
20 Okt 2022 12.24.33 -7°31'47"S 109°16'55"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		20 Okt 2022 12.25.30 -7°31'50"S 109°16'57"E Kecamatan Banyumas, Kab. Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 49	NAMA RUAS PEKUNDEN - KEDUNGGEDE		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
					
20 Okt 2022 12.26.24 -7°31'50"S 109°16'57"E Kecamatan Banyumas, Kab. Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		20 Okt 2022 12.27.24 -7°31'50"S 109°16'57"E Kecamatan Banyumas, Kab. Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 49	NAMA RUAS PEKUNDEN - KEDUNGGEDE		DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
					
29 Des 2022 14:32:39 7°31'58"S 109°16'55"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 # STA 1+200 # SDI # Bina Marga Kab Banyumas	29 Des 2022 14:34:23 7°32'1"S 109°16'55"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 # STA 1+300 # SDI # Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
49	PEKUNDEN - KEDUNGGEDE		GERA & NANDA	7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : PEKUNDEN - KEDUNGGEDE					
					
29 Des 2022 14:36:07 7°32'6"S 109°16'54"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 # STA 1+400 # SDI # Bina Marga Kab Banyumas	29 Des 2022 14:37:55 7°32'9"S 109°16'54"E Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192 Indonesia #NO RUAS 49 # STA 1+410 # SDI # Bina Marga Kab Banyumas				
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+410
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
49	PEKUNDEN - KEDUNGGEDE		GERA & NANDA	8	