

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI :                **STA                0+000**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3,5                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+100**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI :                **STA                0+200**

KONDISI PERKERASAN :                Baik  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+300**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang  
LEBAR PERKERASAN :                3                M  
CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 2       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI :                **STA                0+800**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                0+900**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI :                **STA                1+000**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                Aspal



LOKASI :                **STA                1+100**

KONDISI PERKERASAN :                Sedang

LEBAR PERKERASAN :                3                M

CATATAN :                Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 6       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : RAWALO - TAMBAKNEGARA




LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| 490      | RAWALO - TAMBAKNEGARA |                        | KRESNA & NANDO | 10      |