

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	39


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG WANAWISATA



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG WANAWISATA		GERA & NANDA	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA




LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



28 Sep 2022 13:17:26

-7°19'28"S 109°16'4"E

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183

Indonesia

#NO RUAS 525 #STA 10+800

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



28 Sep 2022 13:18:27

-7°19'28"S 109°16'4"E

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183

Indonesia

#NO RUAS 525 #STA 10+900

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



28 Sep 2022 13:19:33


-7°19'28"S 109°16'4"E

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183

Indonesia

#NO RUAS 525 #STA 11+000

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



28 Sep 2022 13:20:41

-7°19'28"S 109°16'4"E

Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183

Indonesia

#NO RUAS 525 #STA 11+100

#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : **STA 11+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 11+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : **STA 11+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : **STA 11+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 11+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : **STA 11+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 11+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : **STA 12+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA




LOKASI : **STA 12+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 12+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA




LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA




LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



28 Sep 2022 14.05.08
#NO RUAS 525 #STA 14+800
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 14+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



28 Sep 2022 14.05.35
#NO RUAS 525 #STA 14+900
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 14+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SUMBANG - WANAWISATA



28 Sep 2022 14.06.33
#NO RUAS 525 #STA 15+000
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 15+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
525	SUMBANG - WANAWISATA		GERA & NANDA	76