

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KEMUTUG LOR



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
54	KARANGMANGU - KEMUTUG LOR		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KEMUTUG LOR



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
54	KARANGMANGU - KEMUTUG LOR		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KEMUTUG LOR



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
54	KARANGMANGU - KEMUTUG LOR		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KEMUTUG LOR



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
54	KARANGMANGU - KEMUTUG LOR		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KEMUTUG LOR



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
54	KARANGMANGU - KEMUTUG LOR		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : KARANGMANGU - KEMUTUG LOR



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
54	KARANGMANGU - KEMUTUG LOR		KRESNA & GERA	6