

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 3
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 4
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 5
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 6
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 11
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 12
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 15
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS 563	NAMA RUAS TAMBAK - BAYAWULUNG	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KRESNA & NANDO	HALAMAN 16
-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : TAMBAK - BAYAWULUNG



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
563	TAMBAK - BAYAWULUNG		KRESNA & NANDO	19