

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & NANDO	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA - NANDO	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR KIDUL - BTS KAB KEBUMEN		KRESNA & GERA	18