

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+012

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 0+555

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT


LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Gumelar lor-Watuagung



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+620

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
571	Gumelar lor-Watuagung		YANU & INDRA	16