

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+030**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lingkar Wangon Barat



LOKASI : **STA 1+640**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
578	Lingkar Wangon Barat		YANU & INDRA	10