

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karangtawang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karangtawang		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karangtawang



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karangtawang		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karagtawang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karagtawang		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karagtawang



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karagtawang		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karagtawang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karagtawang		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karagtawang



LOKASI : **STA 0+950**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karagtawang		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karangtawang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karangtawang		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karangtawang



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karangtawang		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Banteran Karangasem-Karangtawang



LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
594	Banteran Karangasem-Karangtawang		YANU & INDRA	9