

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+070**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)



LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
598	Binangun(Wanasepi) - Pasinggangan(Langgeran)		GERA & NANDA	9