

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	5

0

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	20

SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	21


SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
600	DERMAJI (SIRONGGE) - GUMELAR (PASAR)		GERA & NANDA	22