

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP											
 3 Okt 2022 13:28:18 7°24'26"S 108°58'41"E #NO RUAS 601 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 3 Okt 2022 13:29:28 7°24'27"S 108°58'41"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 0+000	LOKASI : STA 0+100										
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat										
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : 3.9 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: center;">DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	1	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	1							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP											
 3 Okt 2022 13:30:06 7°24'27"S 108°58'40"E #NO RUAS 601 #STA 0+140 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 3 Okt 2022 13:31:02 7°24'27"S 108°58'41"E #NO RUAS 601 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 0+140	LOKASI : STA 0+200										
KONDISI PERKERASAN : Rusak berat	KONDISI PERKERASAN : Rusak berat										
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : 3.9 M										
CATATAN : Kerikil	CATATAN : Kerikil										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: center;">DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	2	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	2							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP														
														
LOKASI : STA 0+300														
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat														
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M														
CATATAN : Aspal														
LOKASI : STA 0+400														
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat														
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M														
CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: center;">DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	3				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	3										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022														
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP														
														
LOKASI : STA 0+500														
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat														
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M														
CATATAN : Aspal														
LOKASI : STA 0+600														
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat														
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M														
CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 35%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 10%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: center;">DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	4				
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	4										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : SIKAPAT - SUSUKAN					
					
3 Okt 2022 13.40.20 7°24'37"S 108°58'33"E #NO RUAS 601 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		3 Okt 2022 13.41.29 7°24'38"S 108°58'30"E #NO RUAS 601 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+700	LOKASI :	STA	0+800
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN :	3.9 M		LEBAR PERKERASAN :	3.9 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 601	NAMA RUAS DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP					
					
3 Okt 2022 13.42.54 7°24'42"S 108°58'33"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 601 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		3 Okt 2022 13.43.49 7°24'42"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+900	LOKASI :	STA	1+000
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN :	3.9 M		LEBAR PERKERASAN :	3.9 M	
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS 601	NAMA RUAS DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : DERMAJI(KARANGGEDANG) - CILANGKAP											
 3 Okt 2022 13.44.57 -7°24'42"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 3 Okt 2022 13.46.02 -7°24'38"S 108°58'31"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 1+100	LOKASI : STA 1+200										
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik										
LEBAR PERKERASAN : 4 M	LEBAR PERKERASAN : 4 M										
CATATAN : Beton	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 15%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: center;">DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	7	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	7							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP											
 3 Okt 2022 13.46.51 -7°24'46"S 108°58'27"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 3 Okt 2022 13.47.41 -7°24'38"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 1+300	LOKASI : STA 1+400										
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik										
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M	LEBAR PERKERASAN : 3.9 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 15%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: center;">DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	8	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	8							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP					
					
3 Okt 2022 13:48:36 -7°24'38"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	3 Okt 2022 13:49:50 -7°24'38"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	1+500	LOKASI :	STA	1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 601	NAMA RUAS DERMAJI(KARANGGEDANG) - CILANGKAP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : DERMAJI(KARANGGEDANG) - CILANGKAP					
					
3 Okt 2022 13:50:54 -7°24'38"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	3 Okt 2022 13:51:50 -7°24'38"S 108°58'30"E Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas 53165 Indonesia #NO RUAS 601 #STA 1+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas				
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA	1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 601	NAMA RUAS DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP				
				
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA
				2+000
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak berat	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:
NO. RUAS 601	NAMA RUAS DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : DERMAJI(KARANGGEDANG) - CILANGKAP				
				
LOKASI :	STA	2+100	LOKASI :	STA
				2+200
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:
NO. RUAS 0	NAMA RUAS DERMAJI(KARANGGEDANG) - CILANGKAP	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 12

FOTO SURVEY KONDISI JALN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : DERMAJI(KARANGGEDANG) - CILANGKAP				
				
LOKASI :	STA	2+250	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3.9 M	LEBAR PERKERASAN	:
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN ANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
601	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CILANGKAP		GERA & NANDA	13