

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+040**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **2.8 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **2.8 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **2.7 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Karang Kemiri - Winduaji



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
609	Karang Kemiri - Winduaji		YANU & INDRA	19