

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+250**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : MAKADAM


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 0+470**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.6 M**

CATATAN : **BETON**



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.6 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **2.6 M**

CATATAN : **BETON**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **2.6 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 1+450**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Karanggayam



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
613	Lumbir-Karanggayam		YANU & INDRA	12