

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : **STA 0+150**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **Kerikil**

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **Kerikil**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **Kerikil**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2 M**

CATATAN : **Kerikil**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Cidora-Lumbir



LOKASI : **STA** **1+010**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
625	Cidora-Lumbir		YANU & INDRA	7