

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 626	NAMA RUAS Lumbir-Kedunggede	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 3
-----------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 626	NAMA RUAS Lumbir-Kedunggede	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 4
-----------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS 626	NAMA RUAS Lumbir-Kedunggede	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 7
------------------------	---------------------------------------	------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS 626	NAMA RUAS Lumbir-Kedunggede	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 8
------------------------	---------------------------------------	------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **3 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS 626	NAMA RUAS Lumbir-Kedunggede	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 11
------------------------	---------------------------------------	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **2.5 M**

CATATAN : **ASPAL**

NO. RUAS 626	NAMA RUAS Lumbir-Kedunggede	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 12
------------------------	---------------------------------------	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Lumbir-Kedunggede



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
626	Lumbir-Kedunggede		YANU & INDRA	13