

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. KH Abdul Jamil



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 634	NAMA RUAS Jl. KH Abdul Jamil	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 1
-----------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. KH Abdul Jamil



LOKASI : **STA 0+180**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS 634	NAMA RUAS Jl. KH Abdul Jamil	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 2
-----------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------