

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Jl. Grendeng - Karangwangkal		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Jl. Grendeng - Karangwangkal		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Jl. Grendeng - Karangwangkal		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Jl. Grendeng - Karangwangkal		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Grendeng - Karangwangkal



LOKASI : **STA 0+760**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+860**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
639	Jl. Grendeng - Karangwangkal		YANU & INDRA	5