

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Bougenvil



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
640	Jl. Bougenvil		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Bougenvil



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
640	Jl. Bougenvil		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Bougenvil



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
640	Jl. Bougenvil		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Jl. Bougenvil



LOKASI : **STA 0+530**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+630**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
640	Jl. Bougenvil		YANU & INDRA	4