

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		KRESNA - GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



26 Sep 2022 14:28:37
-7°27'38"S 109°10'10"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162
Indonesia
#NO RUAS 88 #STA 1+200
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



26 Sep 2022 14:29:32
-7°27'38"S 109°10'10"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162
Indonesia
#NO RUAS 88 #STA 1+300
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



26 Sep 2022 14:30:21
-7°27'38"S 109°10'10"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162
Indonesia
#NO RUAS 88 #STA 1+400
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



26 Sep 2022 14:31:22
-7°27'38"S 109°10'10"E

Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas 53162
Indonesia
#NO RUAS 88 #STA 1+500
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 3+950

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 5+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+190

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	35


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 6+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : SAWANGAN- JATISABA



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
88	SAWANGAN- JATISABA		GERA & NANDA	38