

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA 0+060**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+260**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIANDONG - KRG KEMIRI



LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI **STA** **0+950**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
309	CIANDONG - KRG KEMIRI		GERA & NANDA	7