

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+550**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : KERIKIL


LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Batuanten - Banjarsari



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	Batuanten - Banjarsari		YANU & INDRA	16