

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIKIDANG - CIPETE



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIKIDANG - CIPETE



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIKIDANG - CIPETE



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIKIDANG - CIPETE



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIKIDANG - CIPETE



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN :



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : CIKIDANG - CIPETE



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN :



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	0		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN :




LOKASI : **STA 1+550**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+550**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
90	CIKIDANG - CIPETE		KRESNA & GERA	9