

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUAN TEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUAN TEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUAN TEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUAN TEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,7 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KASEGERAN



LOKASI : **STA** **2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	BATUANTEN - KASEGERAN		KRESNA & GERA	13