

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : ,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : **STA 3+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN



LOKASI : **STA 3+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,3 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPAEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
93	BATUANTEN - KALIGECEK KASEGERAN		KRESNA & GERA	18