

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PANDANSARI - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 2+850

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1	PANDANSARI - KARANGKLESEM			16