

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)**LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)**LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)
Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+480

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
103	Jl.Karanggude-Langgongsari(MIM Pejogol)			22