


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+740

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+260

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+240

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+630

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 9+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 9+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA** **9+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **9+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA** **9+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **9+770**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			53


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 9+875

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+640

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR




LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 12+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			73


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 14+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 15+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 15+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : **STA 15+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 15+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			85


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+275

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA **16+282**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **16+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA **16+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **16+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 16+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 16+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 16+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 16+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			90


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 17+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 17+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGBAWANG - GUMELAR



LOKASI : STA 17+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
106	KARANGBAWANG - GUMELAR			92