

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			20


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			35


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			41


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



15 Nov 2023 11:52:20 WIB
7,3432S 109,0324E
#NO RUAS 107 #STA 8+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



15 Nov 2023 11:53:00 WIB
7,3430S 109,0333E
#NO RUAS 107 #STA 8+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



15 Nov 2023 11:53:40 WIB
7,3436S 109,0340E
#NO RUAS 107 #STA 8+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



15 Nov 2023 11:54:26 WIB
7,3435S 109,0348E
#NO RUAS 107 #STA 8+600
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. GUMELAR - SAMUDRA



LOKASI : STA 9+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	JL. GUMELAR - SAMUDRA			50