

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+160

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+760

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 0+830

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+420

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 2+800


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB**LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB**LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+960

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+610

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			40


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB**LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB**LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+080

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 7+960

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			52


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 8+830

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+180

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



LOKASI : STA 12+350

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



13 Nov 2023 15.40.07
7,489403S 109,038182E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 112 #STA 12+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



13 Nov 2023 15.40.49
7,490640S 109,038373E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 112 #STA 12+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGKEMOJING - CIRAHAB



13 Nov 2023 15.41.35
7,491203S 109,038473E
Kecamatan Lumbir
#NO RUAS 112 #STA 12+650
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



LOKASI : STA 12+650

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
112	KARANGKEMOJING - CIRAHAB			78