

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : 0



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Tanah

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BREBES	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
114	JL. SAMUDERA - KEDUNGOLENG			11