

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+380

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA **0+635**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baaik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+685

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



7 Nov 2023 10:01:56
7,55435S 109,10575E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 119 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



7 Nov 2023 10:02:22
7,55460S 109,10669E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 119 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



7 Nov 2023 10:02:45
7,55466S 109,10750E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 119 STA 2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



7 Nov 2023 10:03:06
7,55475S 109,10824E
Kecamatan Jatilawang
#NO RUAS 119 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+910

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA **3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA **3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA **3+470**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+570

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			21