

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



6 Nov 2023 14.46.57
7,55377S 109,07703E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 122 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



6 Nov 2023 14.47.22
7,55447S 109,07689E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 122 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



6 Nov 2023 14.47.53
7,55483S 109,07686E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 122 STA 1+250
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



6 Nov 2023 14.48.29
7,55492S 109,07742E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 122 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+340

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+830

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			18


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik M
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			27


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN




LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : **STA** **5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : **STA** **6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PENGADEGAN - PEKUNCEN



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+350**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
122	PENGADEGAN - PEKUNCEN			35