

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 2+575

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			14